

技术报告公开信息表

一、用人单位基本信息

|        |                             |          |                    |
|--------|-----------------------------|----------|--------------------|
| 用人单位名称 | 中国石化销售股份有限公司<br>广东潮州饶平荔林加油站 | 统一社会信用代码 | 91445122MA4WW62N5P |
| 检测报告编号 | BKZWJC202411028             | 检测任务编号   | Z2411028           |
| 所属行业   | 机动车燃油零售                     | 企业规模     | 微型                 |
| 联系人姓名  | 王泽炼                         | 联系电话     | 15816190172        |
| 用人单位地址 | 广东省潮州市饶平县浮山镇荔林村路口           |          |                    |

二、技术服务项目组人员名单

|        |            |
|--------|------------|
| 技术服务机构 | 广东本科检测有限公司 |
| 项目负责人  | 林景雄        |
| 项目组成员  | 林景雄、陈育、邵润哲 |

三、现场调查、现场采样、现场检测的专业技术人员名单、时间，用人单位陪同人

| 工作环节 | 时间         | 参与人员名单 | 用人单位陪同人 |
|------|------------|--------|---------|
| 现场调查 | 2024-11-23 | 林景雄、陈育 | 王泽炼     |
| 现场采样 | 2024-12-07 | 陈育、邵润哲 | 王泽炼     |
| 现场测量 | 2024-12-07 | 陈育、邵润哲 | 王泽炼     |

四、现场调查、现场采样、现场检测的图像影像

|        |                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 现场调查相片 | <div><p>时间: 2024.11.23 09:51<br/>地点: 潮州市饶平县浮山镇·中国石化荔林加油站<br/>调查单位: 荔林</p><p>今日水印<br/>相机 1.1.3.0<br/>型号: TEGYP6N4200UYN</p></div> <p>林景雄、陈育</p> |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

现场采样相片



邵润哲、陈育

现场测量相片



邵润哲、陈育